

平成29年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図No.	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	中町南小	(町) 糺屋安坂線	安坂・永谷歯科医院の交差点	横断歩道が1本のみ。横断歩道渡った後、元に戻る。	①安全指導	H29実施
②		(町) 中安田20号線	中安田公民館～東安田公民館までの間	歩道がなく道路が狭い。外側線が消えている。	①安全指導	H29実施
③		(町) 糺屋中村町中央線	安坂東信号～糺屋北信号までの町道	交通量が多く大型車が通行。速度も速い。	①安坂東信号～聖詩留南三叉路までの間に「文」マークを2箇所表示	H29整備予定
緊急		(町) 糺屋中村町中央線	安坂森本線と交わる三叉路横断歩道		①現行4mの横断歩道を3mに変更 ②横断歩道東側水路に蓋かけ ③横断歩道西側境界ブロック切り下げ ④横断歩道東側に外側線を設置	H28対策済み
④	中町北小	(町) 中町東線	田野口バイパスと通学路が交差する横断歩道	交通量が多い中横断しなければならぬ。	①横断旗の補充 ②安全指導	①H28対策済み ②H29実施
⑤		(町) 牧野1号線	牧野地内町道	歩道がなく道路が狭い。外側線が消えかかっている。	①安全指導	H29実施
⑥		(主) 多可柏原線	鍛冶屋交差点北側	歩道が途切れ、車道を歩行しているため危険である。	①歩道設置	整備中
⑦	松井小	(町) 熊野部学校裏線	学校裏、熊野部地区内	山本武次宅～細田義和宅までのアスファルトがデコボコ。	①舗装打ち替え（予算に応じて部分施行）	H29整備予定
⑧		(国) 427号	ハンズコテラ～ホンダプリモ多可の横断歩道	通学時、車の往来が多い	①安全指導	H29実施
⑨		(主) 加美栄栗線	旧みなみ保育所前の横断歩道	通学時、車の往来が多い	①安全指導	H29実施
⑩	杉原谷小	(国) 427号	国道427号杉原地内の通学路	歩道が途切れ、車道を歩行。	①路肩グリーンベルト塗り替え ②安全指導	①H28対策済み ②H29実施
⑪		(町) 門村丹治線	門村～大袋の間の町道	道路が狭小。一部車道外側線がない。	①安全指導	H29実施
⑫		(国) 427号	国道427号轟地内の通学路	歩道がない部分の見通しが悪く車の往来も激しい。	①用地買収ができていない箇所から順次施工 ②安全指導	①整備中 ②H29実施
⑬	八千代小	(町) 俵田仕出原線	ガルテン八千代南交差点	見通しが悪く、下ってくる車の速度が速い。	①エアレーベン側下り車線に「速度落とせ」を表示	H28対策済み
⑭		(町) 中野間18・19号線	片瀬地内交差点	カーブミラーがなく、安全確認がしづらい。	①交差点に「文」マーク表示	H29整備予定
⑮		(一) 加美八千代線	県道加美八千代線マスタ-工房前バス停付近	道路が狭く見通しが悪い。通勤車両が多く速度も速い。	①安全指導	H29実施
⑯		(主) 西脇八千代市川線	下野間地内	道路幅員が狭く、歩道がない。	①蓋掛け ②グリーンベルトの設置	①整備中 ②整備中
⑰		(一) 加美八千代線	大屋～坂本地内	児童の通学路が狭い。	①路肩拡幅	H29以降検討
⑱		(一) 加美八千代線	坂本～中村地内	道路幅が狭く車両の通行が多いため、児童の通学が危険である。	①道路改良	整備中
⑲	中町中	(主) 多可柏原線	正門前三叉路	自転車の横断が多いが、カーブしており自動車からの視認が悪い。	①三叉路交差点に「T」マーク、東側カーブ手前に減速マークを表示	H29整備予定
⑳		(町) 高岸26号線 (町) 丘山渡瀬橋線	高岸地内国道の高架下付近	自転車、車両の通行確認がしづらい。	①安全指導	H29実施
㉑		(主) 多可柏原線	ポッポの道	優先通行を誤認してしまう。	①安全指導 ②既存の「とまれ左右確認」看板の清掃 ③赤十字病院に対して「一旦停止」の表示をお願いする	①H29実施 ②H28対策済み ③H29整備予定
㉒	加美中	(町) 熊野部学校裏線	学校裏、熊野部地区内	山本武次宅～細田義和宅までのアスファルトがデコボコ。	①舗装打ち替え（予算に応じて部分施行）	H29整備予定
㉓	八千代中	(町) 中野間下野間線	「ふらわーしょっぷかじま」前交差点南側	ガードレールなく、左側土手から落下しそうな状況。	①安全指導	H29実施